Памятка для лиц, находящихся на производственной территории АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»

Территория АО «НЕВА-МЕТАЛЛ» в порту – режимный объект, зона пограничного и таможенного контроля, объект транспортной инфраструктуры. На территории расположены опасные производственные объекты, и имеются сопутствующие производственные факторы.

Лицам, находящимся на производственной территории АО «НЕВА-МЕТАЛЛ», ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проходить на территорию вне специально оборудованных пунктов пропуска;
- находиться на режимной территории без документов, удостоверяющих личность и пропусков установленного образца;
- проносить предметы и вещества, запрещенные к проносу или провозу (Перечень запрещенных предметов и веществ размещен в помещение пункта пропуска);
- производить фото и видео съемки, без соответствующего разрешения;
- изменять маркировку груза без наличия согласования администрации АО «НЕВА-МЕТАЛЛ», в т.ч. удалять знаки опасности с контейнеров;
- находиться на территории в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении, болезненном состоянии или такой степени утомления, которые могут повлиять на личную безопасность и безопасность окружающих;
- курить вне специально выделенных мест для курения;
- пользоваться переносными газовыми приборами а так же разводить открытый огонь;
- находиться в ограждённых, опасных зонах;
- находиться на территории без защитной каски, отличительного жилета жёлтого цвета, закрытой одежды и закрытой обуви;
- проходить или находиться под висящим или поднятым грузом;
- находиться в непосредственной близости от работающих грузоподъемных механизмов;
- приближаться ближе 4-5 метров к технологическому транспорту; обходить его следует по возможности спереди, в любом случае – убедившись, что водитель видит и пропускает вас;
- проходить между штабелей груза;
- пролезать под вагонами, проходить между близко стоящими вагонами (если расстояние между ними менее 10 м), перелезать по сцепным устройствам и переходным площадкам вагонов, ходить по железнодорожным путям, перебегать путь перед приближающимися вагоном или локомотивом;
- водителям автомашин – заниматься ремонтом и обслуживанием транспортных средств.

Лица, находящиеся на производственной территории АО «НЕВА-МЕТАЛЛ», ОБЯЗАНЫ:

- при передвижении по территории пользоваться только установленными маршрутами и проездами;
- движение осуществлять по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по краю проезжей части по возможности на встречу движущемуся транспорту;

- переходить железнодорожные пути разрешается только предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава; обходить вагоны следует на расстоянии не ближе 5 м;
- проезжую часть необходимо пересекать под прямым углом, предварительно убедившись в безопасности манёвры;
- при пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеход, кроме этого, не должен создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;
- выполнять требования установленных на территории специальных знаков безопасности:
  - эти знаки устанавливаются в местах, пребывание в которых связано с возможной опасностью, а также на оборудовании, являющимся источником такой опасности;
  - знаки безопасности, установленные на входных дверях помещений или воротах, означают, что их зона действия охватывает все помещение или расположенную за ними территорию;
- водители автомашин при погрузке / выгрузки – выходить из кабины транспортного средства;
- соблюдать правила дорожного движения;
- соблюдать требования законодательства в области транспортной безопасности;
- соблюдать требования таможенного законодательства;
- соблюдать «Правила по охране труда в морских и речных портах»;
- в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций выполнять распоряжения администрации АО «НЕВА-МЕТАЛЛ» и соответствующих структур.

Лица, выполняющие работы на производственной территории АО «НЕВА-МЕТАЛЛ», также должны:

- получить вводный инструктаж в службе охраны труда и промышленной безопасности АО «НЕВА-МЕТАЛЛ»;
- находиться в соответствующей спецодежде, спецобуви и применять соответствующие СИЗ;
- выполнять работы в соответствии с технологическими инструкциями и инструкциями по охране труда;
- не допускать нарушения требований охраны труда и производственной безопасности, принятые в АО «НЕВА-МЕТАЛЛ».

В случае нарушения указанных требований АО «НЕВА-МЕТАЛЛ» может приостановить доступ нарушителя на территорию производственной площадки.